

ОТЧЕТ

О проделанной работе ГК « Паркинг – 32» по обслуживанию подземного паркинга по адресу : г.Москва ул. Теплый стан дом № 7

За июнь 2019 года.

1. Проведена работа по проверке пожарной безопасности и системы дымо удаления с привлечением специалиста.
2. Проведена работа по ремонту асфальтного покрытия при въезде на первый уровень паркинга.
3. Проведена работа по покраске разметки между м/местами, на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
4. Проведена работа по зачистке потолка от отлетевшей извести, потолок обработан пенотролом (средство от протечки).
5. Проведена работа по изготовлению(с привлечением специалиста т.е. сварщика) решетки для дренажного лотка, при въезде в паркинг на минус первом уровне паркинга
6. Проведена работа по уходу за кустарниками и цветами при въезде в паркинг, прополка и рыхление и полив.
7. Проведена работа по очистке лючков от скопившегося мусора, на минус первом и втором уровне паркинга.
8. Проводится работа по уборке мусора при въезде в паркинг, на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
9. Проводится работа по замене запасных частей (щетки и ремни) на поломоющей машинке.
10. Проведена профилактика поломоющей машинки (смазка и очистка).
11. Регулярно проводятся профилактические работы гаражных ворот на минус первом и минус втором уровнях паркинга (смазывание направляющих, подтяжка креплений и регулированию направляющих), с привлечением специалистов.
- 12.Проводится ежедневно сбор воды и мытье напольного покрытия тамбуров на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
- 13.Проводится работа по контролю и замене люминисцентных ламп в паркинге и подсобных помещениях.
- 14.Проводится работа по очистке от пыли пожарных шкафов на минус

первом и на минус втором уровнях паркинга.

15. Ежедневно проводится работа по мытью ступеней спуска в паркинг в первой и второй секциях.
16. Проведена работа по протиранию от пыли камер видео наблюдения в паркинге и при въезде в паркинг.
17. Проведены регламентные работы в электрощитовой паркинга.
18. Проведено техническое обслуживание поломоечной машины с удалением технической пыли с пускового устройства.
19. Ежедневно проводится проверка работоспособности всех электроприборов установленных в паркинге на первом и втором уровнях.
20. Проводится работа по сдаче люминисцентных ламп в утилизацию.
21. Проведена работа по ремонту электрооборудования в подсобном помещении паркинга.
22. Проведена работа по очистке дренажного насоса на минус втором уровне паркинга.