

## ОТЧЕТ

О проделанной работе ГК «Паркинг – 32» по обслуживанию подземного паркинга по адресу: г. Москва ул. Теплый стан дом № 7

За июнь 2020 года.

1. Проведена работа по проверке пожарной безопасности и системы дымоудаления с привлечением специалиста.
2. Проведена работа по ремонту бетонного покрытия вокруг дренажной решетки при въезде на минус второй уровень.
3. Проведена работа по ремонту асфальтного покрытия при въезде в паркинг на минibus второй уровень (примерно два м/кв.).
4. Проведена работа по ремонту тамбура, на входе в паркинг из дома.
5. Проведена работа по ремонту камеры видео-наблюдения на минус первом уровне.
6. Проведена работа по ремонту дренажа, (была сделана опалубка и заливка бетоном, вывалившейся части стенки) при въезде в паркинг второго уровня.
7. Проведена работа по очистке лючков от скопившегося мусора, на минус первом и втором уровне паркинга.
8. Проводится работа по уборке мусора при въезде в паркинг, на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
9. Проводится работа по замене запасных частей (щетки и ремни) на поломочной машинке.
10. Проведена профилактика поломочной машинки (смазка и очистка).
11. Регулярно проводятся профилактические работы гаражных ворот на минус первом и минус втором уровнях паркинга (смазывание направляющих, подтяжка креплений и регулированию направляющих), с привлечением специалистов.
9. Проводится ежедневно сбор воды и мытье напольного покрытия тамбуров на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
10. Проводится замена люминисцентных ламп в паркинге (первый и второй уровнях), и подсобных помещениях паркинга.
11. Проводится работа по протиранию от пыли пожарных шкафов, на минус первом и втором уровне паркинга.

12. Ежедневно проводится работа по мытью ступеней спуска в паркинг, первой и второй секциях дома.
13. Проведена работа по протиранию от пыли камер видео наблюдения в паркинге и при въезде в паркинг.
14. Проведены регламентные работы в электрощитовой паркинга.
15. Проведено техническое обслуживание поломоечной машины с удалением технической пыли с пускового устройства.
16. Ежедневно проводится проверка работоспособности всех электроприборов установленных в паркинге на первом и втором уровнях.
17. Проводится работа по сдаче люминисцентных ламп в утилизацию.
18. Проведена работа по ремонту электрооборудования в подсобном помещении паркинга.
19. Проведена работа по очистке дренажного насоса на минус втором уровне паркинга.
20. Два раза в неделю проводится влажная уборка паркинга минус первого и второго уровня, с помощью поломоечной машины.