

## ОТЧЕТ

О проделанной работе ГК «Паркинг – 32» по обслуживанию подземного паркинга по адресу : г.Москва ул. Теплый стан дом № 7

За июль 2019 года.

1. Проведена работа по проверке пожарной безопасности и системы дымоудаления с привлечением специалиста.
2. Проведена работа по ремонту насоса «Салолифт» в туалетной комнате, первого уровня паркинга.
3. Проведена работа по замене видеокамеры при выезде из паркинга, с привлечением специалиста.
4. Проведена работа по обработке потолка на втором уровне паркинга «пенотролом» (средство от протечки).
5. Проведена работа по изготовлению решетки для дренажного лотка, при въезде в паркинг на минус втором уровне паркинга с привлечением специалиста.
6. Проведена работа по уходу за кустарниками и цветами при въезде в паркинг, прополка и рыхление и полив.
7. Проведена работа по очистке лючков от скопившегося мусора, на минус первом и втором уровне паркинга.
8. Проводится работа по уборке мусора при въезде в паркинг, на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
9. Проводится работа по замене запасных частей (щетки и ремни ) на полумоечной машинке.
10. Проведена профилактика полумоечной машинки (смазка и очистка).
11. Регулярно проводятся профилактические работы гаражных ворот на минус первом и минус втором уровнях паркинга ( смазывание направляющих, подтяжка креплений и регулированию направляющих ), с привлечением специалистов.
- 12.Проводится ежедневно сбор воды и мытье напольного покрытия тамбуров на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
- 13.Проводится работа по контролю и замене люминисцентных ламп в паркинге и подсобных помещениях.
- 14.Проводится работа по очистке от пыли пожарных шкафов на минус

- первом и на минус втором уровнях паркинга.
15. Ежедневно проводится работа по мытью ступеней спуска в паркинг в первой и второй секциях.
  16. Проведена работа по протираанию от пыли камер видео наблюдения в паркинге и при въезде в паркинг.
  17. Проведены регламентные работы в электрощитовой паркинга.
  18. Проведено техническое обслуживание поломоечной машины с удалением технической пыли с пускового устройства.
  19. Ежедневно проводится проверка работоспособности всех электроприборов установленных в паркинге на первом и втором уровнях.
  20. Проводится работа по сдаче люминисцентных ламп в утилизацию.
  21. Проведена работа по ремонту электрооборудования в подсобном помещении паркинга.
  22. Проведена работа по очистке дренажного насоса на минус втором уровне паркинга.