

ОТЧЕТ

О проделанной работе ГК «Паркинг – 32» по обслуживанию подземного паркинга по адресу : г.Москва ул. Теплый стан дом № 7

За август 2019 года.

1. Проведена работа по проверке пожарной безопасности и системы дымоудаления с привлечением специалиста.
2. Проведена работа по ремонту насоса «Салолифт» в туалетной комнате, первого уровня паркинга.
3. Проведена работа по покраске железного настила на минус втором уровне паркинга (переход из паркинга в дом).
4. Проведена работа по покраске швеллера над дверью при въезде в паркинг на втором уровне.
5. Проведена работа по ремонту решетки, для сточной канавки при въезде на второй уровень паркинга.
6. Проведена работа по уходу за кустарниками и цветами при въезде в паркинг, прополка, рыхление и полив.
7. Проведена работа по очистке лючков от скопившегося мусора, на минус первом и втором уровне паркинга.
8. Проводится работа по уборке мусора при въезде в паркинг, на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
9. Проводится работа по замене запасных частей (щетки и ремни) на поломочной машинке.
10. Проведена профилактика поломочной машинки (смазка и очистка).
11. Регулярно проводятся профилактические работы гаражных ворот на минус первом и минус втором уровнях паркинга (смазывание направляющих, подтяжка креплений и регулированию направляющих), с привлечением специалистов.
- 12.Проводится ежедневно сбор воды и мытье напольного покрытия тамбуров на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
- 13.Проводится работа по контролю и замене люминисцентных ламп в паркинге и подсобных помещениях.
- 14.Проводится работа по очистке от пыли пожарных шкафов на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.

15. Ежедневно проводится работа по мытью ступеней спуска в паркинг в первой и второй секциях.
16. Проведена работа по протиранию от пыли камер видео наблюдения в паркинге и при въезде в паркинг.
17. Проведены регламентные работы в электрощитовой паркинга.
18. Проведено техническое обслуживание поломоечной машины с удалением технической пыли с пускового устройства.
19. Ежедневно проводится проверка работоспособности всех электроприборов установленных в паркинге на первом и втором уровнях.
20. Проводится работа по сдаче люминисцентных ламп в утилизацию.
21. Проведена работа по ремонту электрооборудования в подсобном помещении паркинга.
22. Проведена работа по очистке дренажного насоса на минус втором уровне паркинга.

ОТЧЕТ

О проделанной работе ГК «Паркинг – 32» по обслуживанию подземного паркинга по адресу : г.Москва ул. Теплый стан дом № 7

За сентябрь 2019 года.

1. Проведена работа по проверке пожарной безопасности и системы дымоудаления с привлечением специалиста.
2. Проведена работа по ремонту стены за м/местами, удаление старой штукатурки, заново оштукатурено и покрашено примерно 12 м/кв.на минус втором уровне паркинга (с привлечением специалистов).
3. Проведена работа по зачистке, шпаклевке и покраске потолка на минус втором уровне паркинга (с привлечением специалистов).
4. Проведена работа по зачистке, штукатурке и покраски стены перед въездом в паркинг на минус второй уровень (с привлечением специалистов).
5. Проведена работа по ремонту асфальта перед въездом в паркинг на минус второй уровень.
6. Проведена работа по уходу за кустарниками и цветами при въезде в паркинг, прополка, рыхление и полив.
7. Проведена работа по очистке лючков от скопившегося мусора, на минус первом и втором уровне паркинга.
8. Проводится работа по уборке мусора при въезде в паркинг, на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
9. Проводится работа по замене запасных частей (щетки и ремни) на полумоечной машинке.
10. Проведена профилактика полумоечной машинки (смазка и очистка).
11. Регулярно проводятся профилактические работы гаражных ворот на минус первом и минус втором уровнях паркинга (смазывание направляющих, подтяжка креплений и регулированию направляющих), с привлечением специалистов.
- 12.Проводится ежедневно сбор воды и мытье напольного покрытия тамбуров на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
- 13.Проводится работа по контролю и замене люминисцентных ламп в паркинге и подсобных помещениях.

14. Проводится работа по очистке от пыли пожарных шкафов на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
15. Ежедневно проводится работа по мытью ступеней спуска в паркинг в первой и второй секциях.
16. Проведена работа по протираанию от пыли камер видео наблюдения в паркинге и при въезде в паркинг.
17. Проведены регламентные работы в электрощитовой паркинга.
18. Проведено техническое обслуживание поломоечной машины с удалением технической пыли с пускового устройства.
19. Ежедневно проводится проверка работоспособности всех электроприборов установленных в паркинге на первом и втором уровнях.
20. Проводится работа по сдаче люминисцентных ламп в утилизацию.
21. Проведена работа по ремонту электрооборудования в подсобном помещении паркинга.
22. Проведена работа по очистке дренажного насоса на минус втором уровне паркинга.